



EEU

EEU



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.de

1 609 92A 1Z9 (2014.08) T / 73



1 609 92A 1Z9

PHG

500-2 | 600-3 | 630 DCE



BOSCH

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пәйдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale

bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupäärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija





22 | Русский

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
- Tartsa minden tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozzon.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a terméknek javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdeseihe. A tartalékkalatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg az elektromos kéziszerszám típusábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékeinek javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogá fenntartva.

Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настояще руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)



Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке недопускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

► Этот технический фен не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этим техническим феном детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования технического фена и понимают, какие опасности исходят от него. Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► Смотрите за детьми. Дети не должны играться с горячей воздушной волной.

► Очистку и техническое обслуживание технического фена дети могут производить только под присмотром.

► Обращайтесь осторожно с этим электроинструментом. Этот электроинструмент сильно нагревает воздух, что ведет к повышенной опасности пожара и взрыва.

► Будьте особенно осторожны при работе вблизи горючих материалов. Поток горячего воздуха и горячее сопло могут воспламенить пыль или газ.

► Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасных помещениях.

► Не направляйте поток горячего воздуха продолжительное время на одно и тоже место. При обработке, например, синтетических материалов, красок, лаков или подобных материалов могут возникнуть легко воспламеняющиеся газы.

► Учитывайте, что тепло может достичь скрытые горючие материалы и воспламенить их.

► После использования надежно положите электроинструмент и дайте ему полностью остыть, перед тем как Вы уберете его. Горячее сопло может причинить ущерб.

► Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом без присмотра.

► Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

► Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

► Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента или для вытягивания вилки из розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей инструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

► Применяйте защитные очки. Защитные очки снижают риск получения травм.

► До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте вилку от розетки сети. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное пуск электроинструмента.

► Перед каждым использованием проверяйте электроинструмент, кабель и вилку. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы констатируете повреждение. Не вскрывайте самостоятельно электроинструмент и поручайте ремонт квалифицированному специалисту и только с оригинальными запчастями.

Поврежденные электроинструменты, шнур и вилка повышают риск поражения электротоком.



Ваше рабочее место должно иметь хорошую вентиляцию. Возникающие при работе газы и пары часто являются вредными для здоровья.



24 | Русский

- Пользуйтесь защитными перчатками и не касайтесь горячего сопла. Опасность получения ожога.
- Не направляйте поток горячего воздуха на людей или животных.
- Не применяйте электроинструмент в качестве фена для волос. Выходящий поток воздуха значительно горячей потока из фена для волос.
- Если нельзя избежать использования электроинструмента во влажной среде, пользуйтесь устройством защитного отключения. Использование дифференциального автомата уменьшает риск поражения электрическим током.
- Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания. Не касайтесь поврежденного шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если шнур был поврежден во время работы. Поврежденный шнур повышает риск поражения электротоком.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Данный электроинструмент предназначен для формовки и сварки пластмасс, удаления лакокрасочных покрытий и для нагревания термоусадочных шлангов. От также пригоден для пайки и лужения, разделения kleевых соединений и для размораживания водопроводов.

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Сопло
- 2 Термозащита
- 3 Опорная поверхность
- 4 Выключатель с регулятором воздушного потока и температуры (PHG 500-2/PHG 600-3)
- 5 Выключатель с регулятором воздушного потока (PHG 630 DCE)
- 6 Кнопка регулирования температуры (PHG 630 DCE)
- 7 Дисплей (PHG 630 DCE)
- 8 Плоское сопло*
- 9 Сопло с защищенной стеклом*
- 10 Рефлекторное сопло*
- 11 Сварочная проволока*
- 12 Сварочный башмак*
- 13 Редукционное сопло*
- 14 Термоусаживаемый шланг*
- 15 Угловое сопло*

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Данные о шуме

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-1 (холостой ход).

А-звешенный уровень звукового давления от электроинструмента обычно ниже 70 дБ(А).

Технические данные

Горячая воздуховодка		PHG 500-2	PHG 600-3	PHG 630 DCE
Товарный №		0 603 29A 0..	0 603 29B 0..	0 603 29C 7..
Ном. потребляемая мощность	Вт	1600	1800	2000
Расход воздуха	л/мин	240/450	250/350/500	150/300/500
Температура на выходе сопла ок.	°С	300/500	50/400/600	50–630
Точность измерения температуры				
– на выходе сопла		± 10 %	± 10 %	± 10 %
– на индикаторе		–	–	± 5 %
Рабочая температура дисплея*	°С	–	–	0...+50
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,75	0,81	0,87
Класс защиты		□/II	□/II	□/II

* За пределами рабочей температуры дисплей может стать черным.

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Работа с инструментом

Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

Включение

PHG 500-2: Прижмите выключатель **4** в положение **I** или **II**.

PHG 600-3: Прижмите выключатель **4** в положение **I**, **II** или **III**.

PHG 630 DCE: Прижмите выключатель **5** в положение **I**, **II** или **III**.



Русский | 25

Тепловая защита: При перегреве (например, при повышении напора воздуха) электроинструмент автоматически выключает нагрев, оставляя включенным вентилятор. После охлаждения электроинструмента до рабочей температуры нагрев автоматически включается.

Выключение

В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с ним.

PHG 500-2/PHG 600-3: Прижмите выключатель **4** в положение **0**.

PHG 630 DCE: Прижмите выключатель **5** в положение **0**.

PHG 600-3/PHG 630 DCE: После длительной работы на высокой температуре перед тем, как выключить электроинструмент, дайте ему проработать короткое время на ходной ступени **I**, чтобы он охладился.

Регулирование воздушного потока и температуры (PHG 500-2/PHG 600-3)

С помощью выключателя **4** можно выбирать различные комбинации объема воздушного потока и температуры:

Ступень	PHG 500-2		PHG 600-3	
	л/мин	°C	л/мин	°C
I	240	300	250	50
II	450	500	350	400
III	-	-	500	600

PHG 600-3: Холодная ступень **I** предназначена для охлаждения разогретой заготовки и для просушивания краски. Она также предназначена для охлаждения электроинструмента, прежде чем отложить его или поменять сопло.

Регулирование потока воздуха (PHG 630 DCE)

С помощью выключателя **5** можно регулировать поток воздуха в три ступени:

Ступень	л/мин
I	150
II	300
III	500

Уменьшайте поток воздуха, напр., если Вы хотите избежать чрезмерного нагрева окружающего заготовку пространства или если иначе поток воздуха мог бы сместить легкую заготовку.

На холодной ступени **I** температура составляет 50 °C, на горячих ступенях **II** и **III** температуру можно плавно регулировать.

Регулирование температуры (PHG 630 DCE)

Температуру можно регулировать только на горячих ступенях **II** и **III**. На холодной ступени **I** температура составляет 50 °C.

При переходе с холодной ступени **I** на горячие ступени на протяжении прибл. 3 секунд на дисплее **7** между мигающими стрелками отображается последнее заданное целевое значение температуры. Целевая температура для обеих горячих ступеней **II** и **III** одинакова и не меняется при переходе с одной ступени на другую.

Для увеличения температуры нажмите на кнопку **6** со стороны «+», для снижения температуры нажмите на кнопку со стороны «-».

Коротким нажатием на кнопку **6** температура увеличивается или уменьшается на 10 °C. Продолжительным нажатием на кнопку температура увеличивается или уменьшается непрерывно с шагом в 10 °C до отпускания кнопки или достижения максимальной или минимальной температуры.

При изменении настройки температуры электроинструменту необходимо короткое время для нагрева или охлаждения потока воздуха. Заданная температура отображается в это время на дисплее **7** между мигающими стрелками. При достижении заданной температуры стрелки гаснут и дисплей отображает актуальное значение.

При переходе с горячих ступеней **II** или **III** на холодную ступень **I** электроинструменту требуется короткое время для того, чтобы охладиться до 50 °C. Во время охлаждения на дисплее **7** отображается фактическая температура на выходе сопла.

Холодная ступень **I** предназначена для охлаждения разогретой заготовки и для просушки краски. Она также предназначена для охлаждения электроинструмента, прежде чем отложить его или поменять сопло.

Указания по применению

► **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Указание: Не подводите сопло **1** слишком близко к обрабатываемой детали. Возникающий напор воздушного потока может привести к перегреву электроинструмента.

Съемная термозашита

Для работ в труднодоступных местах Вы можете снять термозашиту **2**.

► **Остерегайтесь горячего сопла!** При работе без термозашиты возникает повышенная опасность ожога.

Для снятия или установки термозашиты **2** выключите электроинструмент и дайте ему остыть.

Для более быстрого охлаждения электроинструмент можно также коротко включить на минимально возможное значение температуры.

Отвинтите термозашиту **2** против часовой стрелки.

Откладывание электроинструмента в сторону (см. рис. С)

Ставьте электроинструмент на опорные поверхности **3**, чтобы дать ему остыть или чтобы освободить обе руки для работы.

► **При работе с электроинструментом проявляйте особую осторожность!** Вы можете обжечься горячим соплом или потоком горячего воздуха.



26 | Русский

Примеры возможных видов работы

Рисунки с примерами работы Вы найдете на страницах с изображениями.

Указанная в примерах температура представляет собой ориентировочные значения, которые могут различаться в зависимости от свойств материала. Удаление сопла зависит от обрабатываемого материала.

Оптимальную температуру для соответствующего применения можно определить практическим путем. Всегда начинайте с низкой температуры.

Во всех примерах работы Вы можете работать без принадлежностей, за исключением «Снятие лака с оконных рам». Использование предложенных принадлежностей упрощает, однако, работу и значительно повышает качество результата.

► Осторожно при смене сопла! Не касайтесь горячего сопла. Дайте электроинструменту остыть и пользуйтесь при смене перчатками. Вы можете обжечься горячим соплом.

Снятие лака/термоплавкого клея (см. рис. А)

Насадите плоское сопло 8 (принадлежности). Размягчите лак горячим воздухом и снимите его острым, чистым шпателем. Продолжительное воздействие тепла ведет к сгоранию лака и осложнению его удаления.

Большая часть разновидностей клея размягчается под воздействием тепла. При разогретом клее Вы можете разъединить соединение или удалить избытки клея.

Снятие лака с оконных рам (см. рис. В)

► Обязательно применяйте сопло с защитой стекла 9 (принадлежности). Опасность трескания стекла.

На поверхностях с профилем Вы можете снимать лак шпателем с соответствующей формой или счищать мягкой проволочной щеткой.

Формование пластмассовых труб (см. рис. С)

Насадите рефлекторное сопло 10 (принадлежности). Заполните пластмассовую трубу песком и закройте ее обоими концами, чтобы предотвратить ее смятие. Нагревайте трубу равномерно, постоянно перемещая в потоке воздуха туда и обратно.

Сварка пластмассовых частей (см. рис. D) (PHG 630 DCE)

Насадите редукционное сопло 13 и сварочный башмак 12 (принадлежности). Свариваемые детали и сварочная проволока 11 (принадлежности) должны быть из одного и того же материала (напр., из ПВХ). Проволока должна быть чистой и обезжиренной.

Осторожно разогрейте место стыка до тестообразного состояния. Учитывайте, что разница в температуре между тестообразным и жидким состоянием пластмассы очень незначительная.

Подайте сварочную проволоку 11 и дайте ей сбежать в зазор так, чтобы образовался равномерный наплыв.

Усадка (см. рис. Е)

Насадите редукционное сопло 13 (принадлежности). Выбирайте диаметр термоусаживаемого шланга 14 (принадлежность) соответственно детали (например, кабельный наконечник). Равномерно нагревайте термоусаживаемый шланг.

Оттаивание водопровода (см. рис. F)

► Перед нагреванием проверьте, действительно ли это водопровод! Водопроводы снаружи часто не отличаются от газопроводов. Газопроводы нельзя ни в коем случае нагревать.

Насадите угловое сопло 15 (принадлежности). Всегда прогревайте замерзшие места в направлении от края к середине.

Нагревайте пластмассовые трубы и соединения между трубами особенно осторожно, чтобы избежать повреждений.

Низкотемпературная пайка (см. рис. G)

Для точечной пайки надевайте редукционное сопло 13, для пайки труб – рефлекторное сопло 10 (принадлежности).

При применении припоя без флюса нанесите на спаивающее место паяльную пасту. Прогревайте место пайки от 50 до 120 секунд в зависимости от материала. Подайте припой. Припой должен плавиться под воздействием температуры заготовки. При надобности удаляйте после охлаждения спая остатки флюса.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

► Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штекерь из розетки.

► Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее претворением в национальное законодательство отслужившие электрические и электронные приборы нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

► Ця гаряча повітрорувка не призначена для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями.

Дітям віком від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями дозволяється користуватися цією гарячою повітрорувкою лише під наглядом або якщо вони отримали відповідні вказівки щодо безпечної використання цієї повітрорувки і розуміють, яку небезпеку вона несе. Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з повітрорувкою для гарячого повітря.

► Дітям дозволяється очищати гарячу повітрорувку та виконувати її технічне обслуговування лише під наглядом дорослих.

► Обережно поводьтеся з електроприладом.

Електроприлад сильно нагрівається, що призводить до підвищеної небезпеки пожежі і вибуху.

► Будьте особливо обережними, коли працюєте поблизу від горючих матеріалів. Від гарячого повітряного потоку або гарячого сопла може займатися пил та гази.

► Не працуйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху.



32 | Қазақша

Қазақша

Өндірүшінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірү күні нұсқаулықтың соңы, мұқаба бетінде көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметті орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндірү күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тіkelей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе закымдануы
- өнім корпусының закымдалуы

Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жогары температура көзінен және күн сөүлелерінің асерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуга және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын қоюңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

► Бул ыстық ауа құбыры балалардың, дene немесе ой қабілеттері шектелген немесе тәжірібесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған.

Осы ыстық ауа құбыры бар бұрауышпен 8 жастан асқан балалардың және дene, сезім немесе ойлау қабілеттері шектелген немесе тәжірібесі мен білімі аз адамдардың жүйені қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаусыз және жауапты адамның бақылауынсыз пайдалануы аса қауіпті.

Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қаупі пайда болады.

► Балаларға абай болыңыз.

Балалардың ыстық ауа құбырымен ойнамауына көз жеткізіңіз.

► Балалардың ыстық ауа құбырын тазалауына немесе жөндеуіне жол берменіз.

► Электр құралды қынталап ұстаңыз. Электр құрал қатты қызылды, бұл ерт және жарақылу қауіпін арттырады.

► Жанатын материалдарға жақын жұмыс істеген кезде ете абай болыңыз. ыстық ауа ағыны немесе ыстық сопло шаң немесе газдарды жандыруы мүмкін.

► Электр құралды жарақылу қауіпі бар ортада пайдаланбаңыз.

► ыстық ауа ағынын ұзақ уақыт бір жерге бағыттамаңыз. Жылдам жанғыш газдар, мысалы пластмассаны, бояуды, лактарды немесе үқас материялдарды өңдеуде пайда болуы мүмкін.

► ыстық ауа жасырын жангыш материалдарға бағытталып, оларды жандыру ықтималдылығын ескеріңіз.



- ▶ Электр құралды пайдаланудан соң қауіпсіз жерге қойып, ораудан алдын толық сұтыңызы. Ыстық сопло зиян келтіру мүмкін.
- ▶ Қосулы электр құралды бақылаусыз қалдырманыз.
- ▶ Пайдаланылмайтын электр құралын балалардың қолы жетептін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл электр құралды пайдалануға жол берменді. Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралы қауіп болады.
- ▶ Электр құралды жаңбырдан, сыздан қорғаңыз. Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қауіпін арттырады.
- ▶ Электр сымын орынды қолданыңыз, электр құралын тасымалдау, асып қою немесе айырын розеткадан шығару үшін пайдаланбаңыз. Электр сымын жоғары температурадан, майдан, еткір қылардан, электр құралының қозғалмалы белгінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскең кабель электр тоғының соғу қауіпін арттырады.
- ▶ Қорғаныш көзіндіркіті әрдайым киіңіз. Қорғаныш көзіндіркі жарақаттану қаупін төмendetеді.
- ▶ Құрылғыны реттеуден, жабдықтарды алмастырудан немесе электр құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан тартып шығарып қойыңыз. Осы сақтақ әрекеті электр құралының байқаусызы қосылуына жол берменді.
- ▶ Әр пайдаланудан алдын электр құралды, кабельді және айырды тексеріңіз. Ақауды байқасаңыз электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралды өзіңіз ашпаңыз, оны тек білкті маманды және түпнұсқалы бөлшектермен жөндөтіңіз. Зақымдалған электр құрал, кабель және айыр электр тоғының соғу қауіпін арттырады.



Жұмыс орынин жақсы желдетіңіз.
Жұмыс кезінде пайда болатын газдар мен булар денсаулыққа зиянды болуы мүмкін.

- ▶ Қорғау қолғабын киіп, ыстық соплога тимендеңіз. Күю қауіпі бар.
- ▶ Ыстық ауа ағынын адамдарға немесе хайуандарға бағыттамаңыз.
- ▶ Электр құралын шаш көптірігіш ретінде пайдаланбаңыз. Шығатын ауа шаш көптіріштен шығатын аудан ете ыстық.
- ▶ Электр құралды ылғалды ортада пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырыш ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырыш ажыратқышын пайдалану тоқ соғу қауіпін төмendetеді.

- ▶ Электр құралды зақымдалған кабельмен пайдаланбаңыз. Кабель жұмыс істеу кезінде зақымдалған болса жепі айырын шығарыңыз. Зақымдалған кабель электр тоғының соғу қауіпін арттырады.

Өнім және қызмет сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Электр құрал пластмасса пішінін өзгертуге және дәнекерлеуге, бояуды жоюға және термиялық кеметін шлангті жылтыруға арналған. Ол және жамау мен қалайлауга, желімденген біріктірулерді ажыратуға және су құбыяларын ерітуге арналған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдastар нөмірленген суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына сай.

- 1 Форсунка
- 2 Термоқорғауыш
- 3 Қою аймагы
- 4 Қосқыш/өшіргіш ауа көлемі мен температураны реттегішімен (PHG 500-2/PHG 600-3)
- 5 Қосқыш/өшіргіш ауа көлемінің реттегішімен (PHG 630 DCE)
- 6 Температураны реттеу пернесі (PHG 630 DCE)
- 7 Дисплей (PHG 630 DCE)
- 8 Беттік сопло*
- 9 Әйнек қорғаышы бар сопло*
- 10 Рефлекторлік сопло*
- 11 Пісіру сымы*
- 12 Пісіру башмағы*
- 13 Редукциялық сопло*
- 14 Термиялық кеметін шланг*
- 15 Бұрыштық сопло*

*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Шуыл бойынша ақпарат

Шу эмиссияның мәндері EN 60745-1 (бос жүріс) бойынша есептелген.

А-мен белгіленген электр құралының дыбыс күші әдette 70 дБ(A)-ден аз болады.



34 | Қазақша

Техникалық мәліметтер

Ұыстық ауа құбыры		PHG 500-2	PHG 600-3	PHG 630 DCE
Өнім нөмірі		0 603 29A 0..	0 603 29B 0..	0 603 29C 7..
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	1600	1800	2000
Ауа көлемі	л/мин	240/450	250/350/500	150/300/500
Сопло шығысында ауа температурасы шам.	°C	300/500	50/400/600	50-630
Температураны өлшеу дәлдігі				
- сопло шығысында		± 10 %	± 10 %	± 10 %
- индикаторде		-	-	± 5 %
Дисплей жұмыс істеу температурасы*	°C	-	-	0...+50
EPTA-Procedure 01:2014 күжатына сай салмағы	кг	0,75	0,81	0,87
Сақтақ сыйныпы		□/II	□/II	□/II

* Жұмыс температурасы артып кетсе дисплей қарайып кетуі мүмкін.

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бул мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Ток көзінің қуаты электр құралың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сәй болуы қажет. 230 В белгісімен белгіленген электр құралдары 220 В жұмыс істеуі мүмкін.

Қосу

PHG 500-2: 4 қосқыш/өшіргішін I немесе II күйіне басыңыз.

PHG 600-3: 4 қосқыш/өшіргішін I, II немесе III күйіне басыңыз.

PHG 630 DCE: 5 қосқыш/өшіргішін I, II немесе III күйіне басыңыз.

Термоқорғауышты өшіру: Қызып кетуде (мысалы, ауа қысымында) электр құралы жылдығы автоматты өшіреді, бірақ желдеткіш жұмысын жалғастырады. Электр құрал жұмыс температурасына дейін сұығаннан соң жылдығы автоматты қосылады.

Өшіру

Энергия қуатын үнемдеу үшін электр құралын тек пайдаланарда қосыңыз.

PHG 500-2/PHG 600-3: 4 қосқыш/өшіргішін 0 күйіне басыңыз.

PHG 630 DCE: 5 қосқыш/өшіргішін 0 күйіне басыңыз.

PHG 600-3/PHG 630 DCE: Электр құралын жоғары температуралармен үзақ уақыт жұмыс істегеннен соң өшіруден алдын сұтыу үшін қысқа уақыт I сұық ауа басқышында ұстаңыз.

Ауа көлемі мен температуралы реттеу (PHG 500-2/PHG 600-3)

4 қосқыш/өшіргішімен түрлі ауа көлемі мен температура комбинацияларын таңдауға болады:

Басқыш	PHG 500-2		PHG 600-3	
	л/мин	°C	л/мин	°C
I	240	300	250	50
II	450	500	350	400
III	-	-	500	600

PHG 600-3: I сұық ауа басқышын қызған дайындауды сұту немесе бояуды көптіру үшін пайдалануға болады. Ол электр құралын алып қою немесе салмалы соплоларды сұтуға жарайды.

Ауа көлемін реттеу (PHG 630 DCE)

5 қосқыш/өшіргішімен ауа көлемін үш басқышта реттеу мүмкін:

Басқыш	л/мин
I	150
II	300
III	500

Ауа көлемін, мысалы, дайындауда қоршауды қатты қызып кетпес үшін немесе женіл дайындауда ауа ағынымен жылжып кетпес үшін кемітіңіз.

I сұық ауа басқышта температура 50 °C реттелген, II мен III ұыстық ауа басқыштарында бірқалыпты реттеу мүмкін.



Температуралы реттеу (PHG 630 DCE)

Температуралы енді **II** мен **III** ыстық ауа басқыштарында реттеу мүмкін. **I** сұық ауа басқыштарында температура 50 °C реттелген.

I сұық ауа басқышынан ыстық ауа басқышына ауысқанда соңғы реттелген мақсатты температура шам. З секундеке жыптықтап түрган көрсеткілер арасында дисплейде **7** пайда болады. Мақсатты температура екі ыстық ауа басқыштары үшін **II** және **III** бірдей болып, екі басқыш арасында ауысқанда өзгермейді.

Температуралы көтеру үшін температуралы реттеу пернесінде **6 „+“** басып, ал температуралы төмендету үшін **„–“** басыңыз.

6 пернесіне қысқа басу температуралы 10 °C көтереді немесе түсіреді. Пернені ұзақ басу температуралы перне жіберілгенше немесе максималдық немесе минималдық температура жетілгенше 10 °C басқыштарда көтереді немесе төмендетеді.

Температуралы параметрін өзертекнен соң электр құралына ауа көлемін жылжыту немесе сұыту үшін қысқа уақыт керек болады. Қажетті температура осы уақытта дисплейде **7** жыптықтаган көрсеткілер арасында көрсетіледі. Жұмысқа қажетті температура жетілгенде көрсеткілер өшіп, дисплей ағымдық температуралы көрсетеді.

II немесе **III** ыстық ауа басқыштарынан **I** сұық ауа басқышына ауысқанда электр құралы 50 °C дейн сұығанда аз уақыт етеді. Сұығанда дисплейде **7** сопло шығысындағы нақты температура көрсетіледі.

I сұық ауа басқышын қызған дайындалыны сұыту немесе бояуды кептіру үшін пайдалануға болады. Ол электр құралын алып қою немесе салмалы соплоларды сұытуға жарайды.

Пайдалану нұсқаулары

► **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының жептілік айрынын розеткадан шығарыңыз.**

Ескертпе: Соплоны **1** өндөлтін дайындалмаға жақын апармаңыз. Пайда болатын ауа қысымы электр құралының қызып кетуіне алып келу мүмкін.

Термоқорғауышты алып қойыңыз

Тым тар жайларда жұмыс істеу үшін **2** термоқорғауышын шешіңіз.

► **Ыстық соплодан абай болыңыз!** Термоқорғауышыз жұмыс істеуде жогару күн қауіпі бар болады.

Термоқорғауышты **2** шешу немесе орнату үшін электр құралын өшіріп сұтыңыз.

Жылдам сұыту үшін электр құралын ең төмен температурада қысқа уақыт істетуге болады.

Термоқорғауышты **2** сағат тіліне бүрап шығарыңыз немесе сағат тілімен бүрап салыңыз.

Электр құралды алып қою (С суретін қараңыз)

Электр құралды **3** қою аймағына қойып, сұтыңыз немесе екі қолды жұмыс үшін бос ұстаңыз.

► **Шетке алынған электр құралымен абай болыңыз!**

Ыстық соплодан немесе ыстық ауа ағынында күйіп кетуініз мүмкін.

Пайдалану мысалдары

Жұмыс мысалдарының суреттерін графикалық беттерден таба аласыз.

Жұмыс мысалдарындағы температура деректері бағыттамалы болып, материал сапасына байланысты өзгеру мүмкін. Соплоның қашықтығы өндөлтін материалға байланысты.

Әр жұмыс үшін онтайлы температуралы сынақ тәжирибемен анықтауға болады. Әрдайым төмен температурадан бастаңыз.

Барлық жұмыс мысалдарында „Терезелерден лакты жою“-ден басқа жабдықсыз жұмыс істеуініз мүмкін. Ұсынылан жабдықтарды пайдалану жұмысты онтайланырып өтініженің сапасын қатты жогарылатады.

► **Соплоны алмастыруды абай болыңыз! ыстық соплоға тимекіз. Электр құралын сұтып алмастыруды қорғауыш қолғабын кийіз. ыстық сопладан күйіп кету мүмкін.**

Лакты жою/Желімді ажырату (А суретін қараңыз)

Беттік соплоны **8** (жабдық) орнатыңыз. Laқты ыстық ауамен қысқа жұмысартып сосын еткір, таза шпательмен алып тастаңыз. Ұзақ ыстық үстәу лакты күйіріп жоюді қындаңатады.

Көп желімдер (мысалы, жапсырма) ыстық әсерінен жұмысқа болып қалады. Желім жұмысарғаннан соң біріктірлерді ажырату немесе артық желімді жоюға болады.

Терезелерден лакты жою (В суретін қараңыз)

► **9 әйнек қорғағышын (жабдық) міндетті ретте пайдаланыңыз.** Әйнектің жарылу қауіпі бар.

Профильтенген аймақтарда лакты сәйкес шпательмен ажыратып жұмысқа қылашқанен тазалауыңыз мүмкін.

Пластмассалық құбырлардың пішінін өзгерту (С суретін қараңыз)

Рефлекторлық соплоны **10** (жабдық) орнатыңыз.

Пластмасса құбырдың сынуының алдын алу үшін оған құм толтырып, екі жағынан жауып қойыңыз. Құбырды ары-бері жылжытып бір қалыпта жылтыңыз.

Пластмассаны пісіру (D суретін қараңыз) (PHG 630 DCE)

Редукциялық сопло **13** мен **12** пісіру башмағын (екеуіде жабдық) орнатыңыз. Пісірілетін дайындалалар мен **11** пісіру сымы (жабдық) бір материалдан болуы керек (мысалы, екеуі де ПВХ). Пісірілетін жер таза және майсыз болуы керек.

Пісірілетін жерді абайлап, қамырга үқсанғанша қыздырыңыз. Пластмассаның қамыр мен сұйық күйлері арасындағы температура аймағының шағын болуын ескеіріз.

Пісіру сымын **11** алып келіп бір қалыпты тасырао пайда болғанша тесікке кірітіңіз.



36 | Қазақша

Кемү (Е суретін қараңыз)

Редукциялық соллоны **13** (жабдық) орнатыңыз. **14** кеметін шлангтін диаметрі (жабдық) дайындаға сай (мысалы кабель башмағы) ретте таңдаңыз. Кеметін шлангті бір қалыпта жылтырыңыз.

Су құбырларын ерітің (F суретін қараңыз)

► **Жылтырудан алдын шынымен су құбыры болуын тексерің.** Су құбырларын көбінше сыртынан газ құбырларынан ажырату мүмкін емес. Газ құбырларын ешқашан қыздыруға болмайды.

Бұрыштық соллоны **15** (жабдық) орнатыңыз. Мұздаған жайларды шеттін ортасына жылтырыңыз.

Пластмасса құбырлар мен қоспалар арасында закымданудың алдын алу үшін аса сақтақпен жылтырыңыз.

Жұмақ, дәнекерлеу (G суретін қараңыз)

Редукциялық соллоны **13** нүктелік дәнекерлеу үшін орнатып, құбырларды дәнекерлеу үшін рефлектор соплосын **10** орнатыңыз (екеуі де жабдық).

Егер флюссіз дәнекерлесеңіз дәнекерлеу майын немесе пастасын дәнекерленетін бетке жағыңыз. Дәнекерлеу жайын материалға байланысты шам. 50–120 секунд жылтырыңыз. Дәнекерді салыңыз. Дәнекер дайындаға температурасында еріу керек. Керек болса дәнекерлеу жайы сұығаннан соң флюсті жойыңыз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрынын розеттадан шығарыңыз.**
- **Дұрыс және сенімді іsteу үшін электр құралмен жеделткіс тесікті таза ұстаңыз.**

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіп-сіздіктің төмөндеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күтү, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауп береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауп береді.

Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауытың тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу жөндеу кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Robert Bosch“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС „Robert Bosch“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналаны қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.

Электр құрларды үй қоқысына тастамаңы!

Тек қана ЕО өлдері үшін:



Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның үлттық стандартарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.